

ПМ 74230041000105451317 от 21.03.2023г.



Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом мероприятии(визите) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Челябинской области**

ул. Елькина, д.73, г.Челябинск, 454092
тел/факс 8(351)263-64-90 E-mail: rospn@chel.surnet.ru
<http://74.rospotrebnadzor.ru/>

ОКПО 75430681 ОГРН 1057423518173 ИНН/КПП 7451216069/745101001

**Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

№06/32-2- 64 г. Челябинск, ул. Грибоедова, д. 35 «10» апреля 2023г.
(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом - экспертом отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Челябинской области Шалагиной Натальей Геннадьевной, ведущим специалистом - экспертом отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Челябинской области Тарабриной Ольгой Дмитриевной
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: МБОУ «СОШ № 106 г. Челябинска», юридический адрес: 454071, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Грибоедова, д. 35; фактические адреса осуществления деятельности: 454071, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Грибоедова, д. 35; 454071, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Правдухина, д. 10 а; 454071, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Крылова, д. 17 а;

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:
по адресу: г. Челябинск, ул. Грибоедова, д.35
- в спортивном зале в раздевальном помещении для мальчиков и в раздевальном

помещении для девочек на стенах имеются дефекты - отхождение штукатурного слоя; в спортивном зале в раздевальном помещении для мальчиков линолеум на полу имеет дефекты – трещины, дыры, вдоль плинтуса – глубокие трещины, что может послужить причиной травматизма обучающихся;

- на потолке 3-го этажа здания школы и лестничном марше видны глубокие трещины, сколы, отхождение штукатурного слоя;

- в учебных кабинетах №302 и №409 видны следы протекания кровли: желтые пятна, дефекты с отслоением штукатурки (п.2.5.2., п.2.5.3. СП 2.4.3648-20),

- в учебных помещениях покрытие столов и стульев имеет дефекты и повреждения: каб.№№208, 302, 401 (стулья), каб.№№305, 306, 307, 403 (столы и стулья) п.2.4.3. СП 2.4.3648-20,

- в туалетах для мальчиков и девочек первого и третьего этажей здания школы на стенах и полу имеются дефекты и повреждения керамической плитки (сколы, отсутствие, отслоение большими фрагментами); на потолке – отхождение штукатурного слоя, сколы (п.2.5.2., п.2.5.3. СП 2.4.3648-20),

- в учебных кабинетах №№103,104,303, в раздевалках первого этажа, в коридорах с 1-го по 4-й этаж здания школы, в конференц - зале линолеум на полу имеет дефекты и повреждения (расхождение швов, дыры, загибы); в учебном кабинете №310 линолеум на полу имеет дефекты и повреждения (расхождение швов, дыры, загибы), деревянные доски под линолеумом прогнили, проваливаются, что может послужить причиной травматизма обучающихся (п.2.5.2. СП 2.4.3648-20),

- в учебных помещениях учебные доски не оборудованы дополнительными источниками искусственного освещения, а там, где оборудованы, освещение направлено не на рабочее поле учебной доски (п.2.4.4. СП 2.4.3648-20),

- не организован текущий, в том числе при замене источников освещения, производственный контроль уровня искусственной освещенности в учебных помещениях (в соответствии с порядком и периодичностью, указанному в программе производственного контроля) СП 1.1.1058-01,

- в коридорах первого, третьего, четвертого этажей, на лестничных маршах, в учебных кабинетах №№ с 204 по 208, с 303 по 311, с 400 по 404, 406, 409 конструкция окон не обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года: оконные рамы, подоконники деформированные, с глубокими трещинами, сколами; во многих учебных кабинетах остекление окон выполнено не из цельного стекла, допускается состыковка отдельных фрагментов стекла, что может послужить причиной травматизма обучающихся (п.2.7.2., п.2.8.3. СП 2.4.3648-20),

- не проводится обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности), не представлены инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха (п.2.7.4. СП 2.4.3648-20),

по адресу: г. Челябинск, ул. Крылова, д. 17 а

- ограждение участка имеется по всему периметру учреждения, частично имеются нарушения целостности, повреждения (п. 2.2.1 СП 2.4.3648-20),

- уборочный инвентарь хранится неупорядоченно, инвентарь для уборки туалетов

хранится совместно с другим уборочным инвентарем (п. 2.4.12., п.2.11.3. СП 2.4.3648-20),

- не соблюдаются требования к наличию профилактических прививок, к прохождению гигиенического обучения (п. 1.5. СП 2.4.3648-20),

по адресу: г. Челябинск, ул. Правдухина, д. 10 а

- покрытие дорожек на собственной территории имеет дефекты (п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20),

- в буфете-раздаточной подготовительной группы (комбинированная) кухонные шкафы имеют покрытие с дефектами, нарушена целостность, что препятствует проведению влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств (п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20),

- уборочный инвентарь хранится неупорядоченно, инвентарь для уборки туалетов хранится совместно с другим уборочным инвентарем (п. 2.4.12., п.2.11.3. СП 2.4.3648-20).

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

по адресу: г. Челябинск, ул. Грибоедова, д.35

1. Обеспечить (п.2.5.2., п.2.5.3. СП 2.4.3648-20):

- проведение ремонта кровли, расположенной над учебными кабинетами №302 и №409;

- выполнение работ по замене керамической плитки на стенах и полу в туалетах для мальчиков и девочек первого и третьего этажей здания школы;

- выполнение работ по восстановлению штукатурного слоя на потолке 3-го этажа здания школы и лестничном марше, на потолке в туалетах для мальчиков и девочек первого и третьего этажей здания школы;

- выполнение работ по замене линолеума: в учебных кабинетах №№103,104,303, в раздевалках первого этажа, в коридорах с 1-го по 4-й этаж здания школы, в конференц – зале, в учебном кабинете №310 – замена пола.

Срок: до 31.08.2026г.

2. Обеспечить проведение работ: по замене линолеума на полу в спортивном зале в раздевальном помещении для мальчиков; по восстановлению штукатурного слоя на стенах в спортивном зале в раздевальных помещениях для мальчиков и девочек (п.2.5.2., п.2.5.3. СП 2.4.3648-20).

Срок: до 01.09.2023г.

3. Обновить учебную мебель в каб. №№ 208, 302, 401 (стулья), каб. №№305, 306, 307, 403 (столы и стулья) п.2.4.3. СП 2.4.3648-20.

Срок: до 31.08.2026г.

4. Оборудовать учебные доски дополнительными источниками искусственного освещения, направленными непосредственно на рабочее поле учебной доски (п.2.4.4. СП 2.4.3648-20).

Срок: до 01.09.2023г.

5. Выполнить работы по замене окон в коридорах первого, третьего, четвертого этажей, на лестничных маршах, в учебных кабинетах №№ с 204 по 208, с 303 по 311, с 400 по 404, 406, 409 (п.2.7.2., п.2.8.3. СП 2.4.3648-20).

Срок: до 31.08.2026г.

6. Обеспечить проведение на регулярной основе производственного контроля за уровнем искусственной освещенности в игровых и учебных помещениях, в т.ч. после замены источников освещения (СП 1.1.1058-01).

Срок: до 01.09.2023г.

7. Обеспечить проведение обследования технического состояния системы вентиляции (ревизию, очистку и контроль эффективности), представить инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха. В дальнейшем указанные работы выполнять с периодичностью 1 раз в 10 лет (п.2.7.4. СП 2.4.3648-20).

Срок: до 01.09.2023г.

по адресу: г. Челябинск, ул. Крылова, д. 17 а

8. Восстановить ограждение территории (п. 2.2.1 СП 2.4.3648-20).

Срок: до 01.09.2023г.

9. Организовать контроль за соблюдением условий хранения уборочного инвентаря (п. 2.4.12., п.2.11.3. СП 2.4.3648-20)

Срок: постоянно, с момента проведения профвизита.

10. Организовать контроль за наличием профилактических прививок, за кратностью прохождения гигиенического обучения (п. 1.5. СП 2.4.3648-20).

Срок: постоянно, с момента проведения профвизита.

по адресу: г. Челябинск, ул. Правдухина, д. 10 а

11. Устранить дефекты покрытия дорожек на собственной территории (п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20).

Срок: до 01.09.2023г. ✓

12. Заменить кухонные шкафы в буфете-раздаточной подготовительной группы (п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20).

Срок: до 01.09.2023г. ✓

13. Организовать контроль за соблюдением условий хранения уборочного инвентаря (п. 2.4.12., п.2.11.3. СП 2.4.3648-20).

Срок: постоянно, с момента проведения профвизита.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:

Юридическое лицо Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 106 г. Челябинска», расположенное по адресу: 454071, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Грибоедова, д.35

(наименование и адрес место нахождения контролируемого лица)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Челябинской области по адресу: г. Челябинск, пер. Островского, д. 14 тел.: 8(351) 720-00-82, электронный адрес: rosppn-06@chel.surnet.ru заказным почтовым отправление с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «01» сентября 2023г., до «31» августа 2026г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт

(должность лица, составившего предписание)



(подпись)

Шалагина Н.Г.

(инициалы и фамилия)

Ведущий специалист-эксперт

(должность лица, составившего предписание)



(подпись)

Тарабрина О.Д.

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «10» апреля 2023 г.


(подпись)


(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: e-mail: edu@cheladmin.ru